

I. Результаты обследования:


1. Территория, прилегающая к зданию

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми

г. Пермь, ул.Костычева, д.16

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)

1.1.	Вход (входы) на территорию объекта	<p>Ширина прохода в ограждении должна быть не менее 0,9 м.</p> <p>Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.</p>	<p>п. 5.1. СП 136.13330.2 012</p> <p>п.4.1.1 СП59.1333 0 2012</p>	<p>Есть</p> <p>Нет</p>			<p>При входе на территорию объекта имеется калитка, ее ширина – 1,15 м.</p> <p>Информация отсутствует.</p>	<p>Соответствует нормативу.</p> <p>Не соответствует нормативу.</p>	<p>К,О</p> <p>К,О,С</p>
1.2.	Путь (пути) движения на территории	<p>- Перепад высот в местах съезда с тротуара на проезжую часть – не более 0,015м.</p> <p>- Маршрут движения должен быть ровным, без зазоров, предотвращающим скольжение.</p> <p>- Создание специальных участков для передвижения инвалидов.</p>	<p>п.4.1.10, п. 4.1.11 СП 59.13330.20 12, п. 4.1.7 СП 59.13330.20 12,п. 6.1.4. СП 140.13330.2 012</p>	<p>Есть</p>			<p>Маршрут движения по территории ровный, без зазоров.</p> <p>Отсутствуют контрастные и тактильные средства на входе</p>	<p>Соответствует нормативу.</p> <p>Не соответствует нормативу.</p>	<p>К,О</p>

1.3.	Лестница (наружная)	-	-	Нет	-	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	-	-	Нет	-	-	-	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка.	Ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ.	-	Есть	-		Вход для транспортных средств закрыт. Организован подъезд транспортных средств родителей детей- инвалидов и инвалидов непосредственно к входу.	Соответствует нормативу.	К,О,С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ	Очередность реализации мероприятий
1.2	Путь (пути) движения на территории.	<p>Оборудовать контрастными средствами вход и маршрут движения по территории.</p> <p>Оборудовать тактильными средствами вход и маршрут движения по территории.</p>	Текущий ремонт	<p>Мероприятие 1-го этапа (неотложные).</p> <p>Мероприятие 2-го этапа (отложные).</p>
1.5	Автостоянка и парковка.	<p>- Разработать и организовать порядок оказания помощи со стороны персонала инвалидам на этом элементе – ситуационной помощи, с внесением соответствующих функций и ответственности в должностные инструкции.</p> <p>- Разместить информацию о порядке обслуживания на этом элементе.</p>	Организационные мероприятия.	Мероприятие 1-го этапа (неотложные).
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Территория, прилегающая к зданию.	1) ВНД (С) – временно недоступно для инвалидов нарушением зрения.			1) Текущий ремонт, организационные мероприятия.
	2) ДЧ-И (К,О,Г,У) – доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением умственного развития.			2) Организационные мероприятия.