

**Результаты обследования:
Санитарно-гигиенические помещения**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми
г. Пермь, ул. Костычева, д.16



№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
5.1.	Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов: общие требования. <i>В учреждении на каждом этаже оборудованы по два идентичных санитарно-гигиенические помещения для инвалидов.</i>								
5.1.1	Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов.	Наличие на каждом этаже доступной кабины в санузлах для мальчиков и девочек или универсальной кабины.	п. 5.3.1 СП 59.13330.2012 МДС 35-4.2000	Есть	-		Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов оборудованы.	Соответствует нормативу.	К,О,С

5.1.2	Откидные опорные поручни, штанги.	Наличие.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012 ГОСТ 51261-99	Есть	-		Откидные и стационарные поручни установлены на высоте 0,8 м	Соответствует нормативу.	К,О
5.1.3	Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками.	Наличие.	п. 5.4.10 ГОСТ 51261-99	Есть	-		Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками установлены на высоте 0,8 м	Соответствует нормативу.	О
5.1.4	Нижний край зеркала.	Не выше 0,8 м от уровня пола.	МДС 35-4.2000	Нет	-	-	При установке зеркала в кабине санитарно-гигиенических помещений для инвалидов ее высота должна быть не выше 0,8 м.	-	К,О

5.1.5	Краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	Наличие.	п. 5.3.9СП 59.13330.2012	Есть	-		Оборудованы краны с рычажной рукояткой.	Соответствует нормативу.	К,О,С
5.1.6	Мусорный контейнер с ножным открыванием.	Не допускается.	-	Есть	-		В некоторых санузлах применены мусорные контейнеры с ножным открыванием.	Не соответствует	К

5.1.7	Система тревожной сигнализации.	- Наличие. - Система обеспечивает связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).	п. 5.3.6 СП 59.13330.2012	Есть	-		Система тревожной сигнализации присутствует	Соответствует нормативу.	К,О,С
5.1.8	Световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	Наличие (рекомендуется).	п. 5.3.6 СП 59.13330.2012	Нет	-	-	Световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки, не установлены.	Не соответствует нормативу.	К,О,С
5.1.9	Специальные знаки (в том числе рельефные).	Размещены у дверей на высоте 1,35 м	п. 5.3.6 СП 59.13330.2012	Есть	-		Специальные знаки присутствуют, установлены на высоте 1,5 м	Не соответствует нормативу.	К,О,С

5.1.10	Контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; стена; стена - выключатели и т.п.).	Наличие.	п. 5.4.1 СП 59.13330.2012	Есть	-		Слабый уровень контрастности двери и стены.	Не соответствует нормативу.	С
Душевая <i>В учреждении на 1,2,3 этажах оборудованы одинаковые душевые для инвалидов.</i>									
5.1.11	Размеры душевой	Не менее 1,4 x 1,8 м	МДС 35-4.2000	Есть	-		Размеры душевой 2.3 x 3.2 м.	Соответствует нормативу.	К,О
5.1.12	Высота порога.	Не более 0,014 м.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Есть	-		Порога нет	Соответствует нормативу.	К,О,С

5.1.13	Диаметр свободного пространства для разворота кресла-коляски.	1,4 м	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Есть	-	X	Место для разворота кресла-коляски 1,6 .	Соответствует нормативу.	К
5.1.14	Высота расположения кранов с рычажной рукояткой.	Высота расположения кранов не более 0,68 м для инвалидов на коляске	МДС 35-1.2000	Есть	-		Высота расположения крана над уровнем пола – 0,5 м. для инвалида на коляске, для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата 1,3 м.	Соответствует нормативу.	К,О
5.1.15	Поручни для опоры инвалидов при пользовании душем.	Наличие.	П. 5.4.10 ГОСТ 51261-99	Есть	-		Поручень для опоры инвалидов при пользовании душем установлен на высоте 0,8 м	Соответствует нормативу.	К,О
5.1.16	Переносное складное сиденье	Душевая должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м	п. 5.3.5	Нет				Не соответствует	К,О

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ	Очередность реализации мероприятий
5.1	Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов			
5.1.6	Мусорный контейнер.	Заменить ножной мусорный контейнер	Организационные мероприятия	Мероприятия 1-го этапа (неотложные).
5.1.8	Световые мигающие оповещатели.	Установить световые мигающие оповещатели.	Текущий ремонт	Мероприятия 2-го этапа (отложные).
5.1.10	Контрастные сочетания.	Применить контрастные сочетания (дверь - стена, ручка; стена; стена - выключатели и т.п.).	Текущий ремонт	Мероприятия 2-го этапа (отложные).
5.1.16	Переносное складное сиденье	Приобрести переносное раскладное сиденье	Организационные мероприятия	Мероприятия 1-го этапа (неотложные).

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Санитарно-гигиенические помещения.	1) ДП-И (К,О,С) – функциональная зона доступна для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения.	-		1. Организационные мероприятия. 2. Текущий ремонт.

Комментарий к заключению:

Адаптация объекта осуществляется поэтапно.

На 1-ом и 2-ом этапах будут реализованы мероприятия по адаптации объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и на креслах-колясках.